



OTbeat Burn™

معلومات منتج

اسم الطراز: OTbeat Burn™

رقم القطعة: OT-BURN-6.0

معلومات مهمة عن المنتج

تواصل مع أورنج ثيوري فينتس

OTF Product Sourcing, LLC

العنوان: 6000 Broken Sound Pkwy, NW, Boca Raton, FL 33487

<https://www.orangetheory.com/en-us/product-information>

البريد الإلكتروني: legal@orangetheory.com

تحذير! الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تداخل في الراديو أو التلفزيون بسبب التعديلات غير المصرح بها على هذا الجهاز. يمكن أن تؤدي هذه التعديلات إلى إلغاء سلطة المستخدم لتشغيل الجهاز.

بيان IC

يحتوي هذا الجهاز على مرسل (مرسلات)/مستقبل (مستقبلات) معفاة من الترخيص تتوافق مع معيار (معايير) RSS المعفاة من الترخيص في كندا للابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية. يخضع التشغيل للشروطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل،
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه للجهاز،

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de license contenu dans le present appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de license, L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil no doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doi accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع IC RSS-102 المحددة لبيئة غير خاضعة للتحكم. يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 énoncées pour un autre environnement.cet émetteur ne doit pas être situées ou operant conjointement avec toute autre antenne ou l'émetteur.

بيان CE:

بموجب هذا، تعلن أورانج ثيوري فيتنس أن هذا المنتج يتوافق مع:

- المتطلبات الأساسية والأحكام الأساسية ذات الصلة بالتوجيه 2014/53/EU.
- يتوفر النص الكامل لإقرار المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي (DoC) على عنوان الإنترنت التالي:
<https://www.orangetheory.com/en-us/production-information>. يتوافق الهدف من الإقرار الموضح أعلاه مع تشريعات التنسيق ذات الصلة الخاصة بالاتحاد الأوروبي: التوجيه 2014/53/EU وأي توجيهات أخرى معمول بها. تم إصدار هذا الإقرار تحت مسؤولية شركة OTF Product Sourcing, LLC وحدها Bluetooth: تردد 2402-2480MHz، أقصى طاقة إخراج 3.65 ديسيبل ميلي واط. يجوز للسلطات التنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي الحصول على معلومات الامتثال عن طريق الكتابة إلى: 6000 Broken Sound Parkway North West, Boca Raton, FL 33487. يحتوي دليل معلومات المنتج المهمة هذا على معلومات السلامة والاستخدام، واللوائح التنظيمية، والضمان. سلامة البطارية: يحتوي منتج أورانج ثيوري فيتنس هذا على بطارية غير قابلة للاستبدال. تخلص من وحدات OTbeat Burn™ وفقاً للوائح سلطة النفايات المحلية.
- احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تضع البطاريات أبداً في الفم. يمكن أن يؤدي البلع إلى حروق كيميائية وانتفاخ الأنسجة الرخوة والوفاة. يمكن أن تحدث حروق شديدة في غضون ساعتين من الابتلاع. اطلب الرعاية الطبية الفورية.
- لا تقم بإزالة البطارية غير القابلة للاستبدال أو تحاول إزالتها. لا تستخدم أدوات حادة في محاولة لإزالة البطارية غير القابلة للاستبدال. قبل بدء أو تعديل أي برنامج تمارين رياضية، يُرجى استشارة طبيبك. إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز إلكتروني آخر مزروع، فاستشر طبيبك قبل استخدام مستشعر معدل ضربات القلب. هذا المنتج غير مخصص للأغراض الطبية. يمكن أن يتأثر معدل ضربات القلب والقراءات الأخرى بالتداخل من مصادر خارجية. إذا كنت تستخدم هذا المنتج مع برنامج التنقل، فكن دائماً على دراية بما يحيط بك ولا تقم بتنقيته على الشاشة. علاوة على ذلك، قم بتعيين الوجهات ومدخلات المستخدم الأخرى قبل مغادرتك لضمان بقاء انتباهك على المهمة وتوجيه مرافقك إلى نشاطك وليس إلى الجهاز. لا يحتوي هذا الجهاز على أي أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها ويجب إجراء الإصلاحات/التعديلات فقط من قبل فني معتمد من أورانج ثيوري فيتنس. أي تعديلات أو إصلاحات غير مصرح بها ستبطل الضمان الخاص بك. لا تترك الجهاز معرضاً للحرارة أو البرودة الزائدة.

تحذير:

- لا تحاول استبدال البطارية.
 - لا تتخلص من OTbeat Burn™ في النار أو الفرن الساخن، أو تقوم بسحقه أو قطعه ميكانيكياً - فقد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار.
 - تنبيه: قد يؤدي ترك OTbeat Burn™ في بيئة ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
 - قد يؤدي تعرض OTbeat Burn™ لضغط هواء منخفض للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب غاز قابل للاشتعال أو سائل.
- “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”

قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية الجزء 15

يتوافق هذا الجهاز المرفق مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروط التالية: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و(2) يجب أن يقبل أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

بيان الامتثال لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية:

تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يسبب تداخلاً ضاراً للاتصالات اللاسلكية. ولكن لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في منشأة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو قم بتغيير موضعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمخرج على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذا خبرة للحصول على المساعدة.

OTbeat Burn™

IC: 23892-BURN60

معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية: 2A266BURN60

IFT TEOT0T23-36957

التيار والتردد: 5V, 40mA



NOM



Monitor frecuencia cardiaca
Empresa: Teoría Naranja México, S.A. de C.V.
Dirección: Av. Horacio 147 Local 105, Colonia Polanco I Sección
Miguel Hidalgo, C.P. 11510, CDMX
Hecho en Vietnam
Vease instructivo anexo



020-230286



TDRA

ER43755/25
United Arab Emirates

